

قرار رئيس مجلس الإدارة رقم (٣) لسنة 2016
بشأن اعتماد لائحة الرقابة على كمية المنتج في العبوات المعباء مسبقا

رئيس مجلس الإدارة :

- بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001 بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات المقاييس وتعديلاته،
- وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2006 بشأن نظام القياس الوطني،
- وبناء على قرار مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (4) لسنة 2015 بتاريخ 23 ديسمبر 2015،
قرر ما يلي :

المادة الأولى

تعتمد لائحة الرقابة على كمية المنتج في العبوات المعباء مسبقاً المرفقة مع هذا القرار.

المادة الثانية

على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، وي العمل به بعد مرور 90 يوماً من اليوم التالي لن تاريخ النشر.

الدكتور/ راشد أحمد بن فهد
وزير البيئة والمياه
رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس

التاريخ : 2016 / 1 / 13

**اللائحة الاماراتية
للرقابة على كمية المنتج في العبوات المعبأة مسبقا**

رقم (3) لسنة 2016

صادرة بموجب المادة (7) من النظام الوطني للقياس

مادة 1 : تسمى هذه اللائحة بـ "اللائحة لإماراته للرقابة على كمية المنتج في العبوات المعياه مسبقاً" رقم (.....) لسنة 2015، والصادره بموجب المادة (5) من القانون الاتحادي لإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس رقم 28 لسنة 2001 وتعديلاته ، واللائحة الوطني لقياس الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 2006،
ويعمل بها بعد ستة أشهر من نشرها في الجريدة الرسمية.

مادة 2 : تطبق هذه اللائحة على العبوات المعدة مسبقاً ذات القيمة الإسمية الثابتة أو المتغيرة، والمعدة لأغراض البيع المباشر في الدولة باستخدام وحدات الوزن أو الحجم أو الطول أو المساحة أو العدد، وتشمل العبوات المصنعة أو المستوردة أو التي يتم تعبئتها محلياً ويستثنى منها ما يلي :

- 1- العبوات التي تستخدم لأغراض مهنية متخصصة فقط ولا تباع إلا لأصحاب الاختصاص.
- 2- العبوات المخصصة للأغراض العسكرية.
- 3- العبوات المخصصة للأغراض التعليمية.
- 4- الأدوية والمستحضرات الصيدلانية.
- 5- آية منتجات يتم استثناؤها بموجب قرار من قبل مدير عام الهيئة بتسبب من مدير المقاييس في الهيئة.

الباب الثاني: المصطلحات والتعريف

2-1: يكون للكلمات والمصطلحات التالية حِيثُما وردت المعاني المخصصة لها ما لم تدل القراءة على غير ذلك:

الهيئة	هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس
المدير العام	مدير عام الهيئة
الجهات المخولة	الجهة الرسمية المخولة من قبل الهيئة بالرقابة المترولوجية القانونية وذلك بمحض اتفاقية تعاون وتخويل
التحقق المترولوجي من اداة القياس القانونية	هو جميع العمليات التي تتم من قبل الهيئة أو من تخوله بها بهدف التأكيد من أن اداة القياس القانونية تبقى بالمتطلبات الازامية، وتتضمن فحص وثبيت العلامات المترولوجية وأو إصدار شهادة تحقق لأداة القياس القانونية
اللائحة الدولي لوحدات القياس	هو نظام مترابط لوحدات القياس مبني على الوحدات الأساسية التي تبنوها أو أوصى بها المؤتمر العام للأوزان والمقاييس
المزود	هو المسؤول عن طرح المنتج في الأسواق ومنفذ البيع وبخضوع لاحكام هذه اللائحة ويشمل ذلك المصنعين أو المستوردين أو الوكيل أو الناقل أو المعين أو المجتمع أو المعالج أو المخزن أو الموزع الرئيسي أو الموزع الفرعى أو الممثل التجارى
المستهلك	أى شخص طبيعي أو اعتباري أو جهة تقوم بشراء العبوة المعيبة مسبقاً بهدف استهلاكها أو استعمالها أو إعادة بيعها.
العبوة المعيبة مسبقاً	هي عبارة عن منتج موجود داخل علبية أو ملفت بأي طريقة كانت، والتي تم تحديد الكمية الاسمية أو الفعلية لها وثبتتها على بطاقة البيان قبل عرضها للبيع أو في ظل عدم وجود المشتري، والتي يصعب تغيير الكمية الفعلية بداخلها بدون فتحها أو إحداث تعديل ملموس عليها. وتكون العبوة المعيبة مسبقاً من المنتج ومادة التعليب.

<p>أي كتابة أو طباعة أو رسومات مثبتة أو معلقة أو منقوشة على العبوة المعبأة مسبقاً، وبأي طريقة كانت، والتي تستخدم لتحديد المنتج أو وصفه أو إعطاء معلومات عنه أو عن مكوناته.</p> <p>أي شيء من العبوة المراد التخلص منها بعد استخدام المنتج أو استهلاكه ويستثنى منه المكونات التي تكون جزءاً من المنتج.</p> <p>وتحتوى مادة التغليف بشكل عام لاحتواء المنتج وحفظه والتعامل معه وتوصله وحمايته ونقله وحمل المعلومات المتعلقة به وتخدم مادة الغلاف كمادة مساندة عند استخدامه</p> <p>هي العبوات التي يمكن ضبط الكمية الفعلية للمنتج بداخلها بسهولة لتطابق مع الكمية الاسمية المثبتة عليها</p> <p>هي العبوات التي لا يمكن ضبط الكمية الفعلية للمنتج في كل عبوة مثل العبوات الأخرى بسهولة، مثل عبوات الدجاج والسمك وبعض أنواع الفواكه وخلافها.</p> <p>هي وزن أو حجم أو طول أو مساحة أو عدد وحدات المعلبة للعبوة الواحدة.</p> <p>هي الكمية المبينة على بطاقة البيان للعبوة المعبأة مسبقاً والتي يعتقد أن العبوة تحويها بدون مادة التغليف. وفي حالة المنتجات المحفوظة في وسط سائل فإن الكمية الاسمية لا تشمل أيضاً الوسط السائل الواجب التخلص منه.</p> <p>هي كمية المنتج الموجود داخل العبوة بدون مادة التغليف.</p> <p>ماء أو محليل مائي للملح أو ماء مالح، أو محليل مائي لأحماض الغذاء أو خل أو محليل مائي للسكر أو محليل مائي لمواد تحليه أخرى أو عصير الفواكه والخضار، والتي قد تكون في مزيج عندما يتم تجميدها بالتدريج أو تجميده بسرعة، حيث يكون السائل ملح للعناصر الأساسية لذلك التحضير وليس عامل حاسم لعملية الشراء.</p>	<p>بطاقة البيان</p> <p>مادة التغليف</p> <p>العبوات ذات السعة الاسمية الثابتة</p> <p>العبوات ذات السعة الاسمية المتغيرة</p> <p>الكمية</p> <p>الكمية الاسمية</p> <p>الكمية الفعلية</p> <p>الوسط السائل</p>
--	--

دفعه التقنيش	هو عبارة عن عدد العبوات المعبأة مسبقاً المتاجسة والتي يكون لها نفس الكمية الإسمية والنوع ورقم دفعه الإنتاج والصانع أو المعنى ومكان التعبئة. ويتم تحديد حجم الدفعه وفقاً لما هو مبين في هذه اللائحة .
مخطط أخذ العينات الأحادي	هو المخطط الذي يعتمد علىأخذ عينة لمرة واحدة من دفعه التقنيش لتحديد قبولها أو رفضها.
مخطط أخذ العينات الثنائي	هو المخطط الذي يعتمد على إمكانية أخذ عينات من الدفعه لمرتين لتحديد قبولها أو رفضها.
عدد العينات	هي عبارة عن عدد العبوات المعبأة مسبقاً والتي يتم اختيارها بشكل عشوائي من الدفعه المتاجسة الخاضعة للتقنيش بغرض فحصها وتحديد مدى مطابقة دفعه التقنيش للمتطلبات الإلزامية المنصوص عليها في هذه اللائحة .
أخذ العينة العشوائي	اختيار العينة من العبوات المعبأة مسبقاً بطريقة عشوائية يكون فيها لجميع العينات نفس احتمالية الاختيار.
المحتوى الأدنى المسموح به	هو عبارة عن الكمية الإسمية مطروحاً منها النقص المسموح به للمنتج داخل العبوة الواحدة.
العبوة الناقصة	هي كل عبوة تكون فيها الكمية الفعلية أقل من المحتوى الأدنى المسموح به.
النقص المسموح به عن الكمية الإسمية في العبوة الواحدة(T1)	هو مقدار النقص المسموح به في الكمية الفعلية عن الكمية الإسمية، وذلك للعبوة الواحدة.
العبوة المضللة	هي العبوة التي يتم تصنيعها أو تشكيلها أو عرضها أو وضع بطاقة بيان عليها أو تعينتها بطريقة قد تضل المستهلك عن تحديد الكمية الفعلية التي بداخلها. أو هي العبوة التي تحتوي على فراغ غير فعال مبالغ فيه، وذلك في حالة العبوات المعبأة مسبقاً التي لا يستطيع المستهلك رؤية المنتج بداخلها بشكل واضح.

<p>هي الفحوصات التي تتم على العبوات المعبأة مسبقاً بدون فتح العبوة أو إتلاف الغلاف.</p> <p>هي الفحوصات التي تتم على العبوات المعبأة مسبقاً وتؤدي إلى فتح العبوة أو إتلاف الغلاف.</p> <p>الفرق بين السعة الحقيقة للعبوة وحجم المنتج الذي تحتويه.</p> <p>الفراغ في العبوات المعبأة مسبقاً عندما تعبأ لأقل من سعتها بدون وجود ميرر.</p> <p>هي عالمة ذات شكل خاص توضع على المنتج للدلالة على مطابقة المنتج لجميع المتطلبات الواردة في هذا اللائحة والقرارات الصادرة بموجبها والتشريعات ذات العلاقة.</p> <p>الهيئة أو الجهة الرسمية المخولة بالقيام بإجراءات التتحقق والتقييم على العبوات المعبأة مسبقاً استناداً لبيان هذه اللائحة والقرارات الصادرة بموجبها والتشريعات ذات العلاقة.</p>	<p>الفحوصات الإلإلاقافية</p> <p>الفحوصات الإلإلاقافية</p> <p>فراغ التعبئة</p> <p>فراغ التعبئة غير الفعال</p> <p>علامة المطابقة</p> <p>جهة التقييم</p>
--	---

مادة 2-2 إذا ظهر نتيجة تطبيق هذه اللائحة أي ليس في تفسير أحد المصطلحات الواردة في هذه اللائحة، فإنه يتم الرجوع إلى المعجم الدولي للمترولوجيا القانونية (VIML) الصادر عن المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية OIML، أو المعجم الدولي للمصطلحات العامة والخاصة في المترولوجيا (VIM) الصادر عن المنظمة الدولية للتقييس ISO والصادرة سنة 2004، أو الممارسات الدولية في هذا المجال، بالإضافة إلى المصطلحات الواردة في اللائحة التنفيذية لتنظيم اعمال المقاييس القانونية والمواصفة القياسية الاماراتية رقم GSO.UAE.OIML R87 وابية تعديلات تطرأ عليها.

1-3: بطاقة البيان

3-1 : يجب ان تحمل جميع العبوات المعيبة مسبقا الكتابات والعلامات التالية بطريقة غير قابلة للإزالة عن العبوة وبطاقة البيان ومقروءة بسهولة وبخط واضح ومثبتة في مكان ظاهر أثناء عرض العلبة بالطريقة الاعتيادية، وفي مكان مفصل عن المعلومات الأخرى:

1- الاسم الشائع والاسم الرسمي للمنتج ونوعه، ويسمح بعدم كتابة اسم المنتج إذا كان مغلف بمادة شفافة ومتعارف عليه لدى المستهلك، كما يجب أن يكون اسم المنتج واضحًا من غير أن يشكل

لباً أو تضليلًا للمستهلك بأي طريقة كانت.

2- جميع المعلومات الكافية لتحديد سلسلة العبوات من المستهلك وحتى المعبي أو المستورد أو المصنع

3- الكمية الاسمية.

4- وحدة القیاس.

5- أي بيانات أخرى إلزامية تتطلبها القواعد الفنية أو التعليمات الإلزامية للمنتج.

3-2 : عندما يكون بيان الكمية بالوزن أو الحجم أو الطول أو المساحة أو العدد فقط غير كاف لإعطاء المستهلك معلومات كاملة، فيجب على الصانع أو المعبي أو المستورد إعطاء معلومات كافية وواضحة عن مقاسات المنتج (مثل: الوزن الطولي، التركيز لوحدة الحجم أو الكثافة).

3-3 : يجب تجنب الكلمات والتعبيرات التالية عند بيان الكمية الاسمية للسلعة:
الحد الأدنى، لا يقل عن، المتوسط، حوالي، تقريباً أو أي كلمات أخرى ذات طبيعة مماثلة.

4-3 : في حالة العبوات المعيبة مسبقا التي تحمل عبارة "عبوة اقتصادية" أو ما شابهها، يجب أن تكون الكمية الأصلية للمنتج معروفة للمستهلك.

5 : إذا كانت العبوة المعيبة مسبقا تحتوي على أكثر من بطاقة بيان موزعة في أماكن مختلفة على العبوة يجب الالتزام بالمتطلبات الخاصة ببطاقة البيان للمنتج ولاحكام هذه اللائحة والقرارات الصادرة بموجبها والتشريعات ذات العلاقة.

6-3 : يجوز للعبوات المعيبة مسبقا أن تحمل علامة مطابقة خاصة بها شريطة أن تتحقق المتطلبات الإلزامية

الخاصة بهذه العلامة.

7-1-3 : يجب ان تكون بطاقة البيان باللغة العربية ويمكن استخدام الانجليزية بالإضافة لها ما لم تنص القواعد الفنية أو التعليمات الخاصة بالمنتج المحدد على خلاف ذلك.

8-1-3 : بالإضافة إلى متطلبات بطاقة البيان الواردة في هذه اللائحة فإنه يجب تلبية المتطلبات الإلزامية الواردة في اللوائح الفنية الخاصة ببطاقة البيان أو بالمنتج نفسه.

9-1-3 : يجب أن تكون قيمة الكمية الاسمية متبوعة بوحدة القياس على أن لا يقل الحد الأدنى لارتفاع الأرقام والأحرف المستخدمة على غلاف العبوة عن القيم الموضحة بالجدول (1-1-3) ويجوز بان يكون الخط بأكبر حجم ممكن.

الجدول (1-1-3)

الحد الأدنى لارتفاع الأرقام والأحرف المستخدمة على غلاف العبوة

الكمية الاسمية (Qn) غ،مل،مم	الحد الأدنى لارتفاع الأرقام والاحرف المستخدمة (مم)	الحد الأدنى لارتفاع الأرقام بالعدد	الحد الأدنى لارتفاع الأرقام سم
Qn > 1000	6	Qn > 1000	
Qn > 200 1000 ≥	4	Qn > 49 100 ≥	
≥ Qn > 50 200	3	≥ Qn > 200 400	
50 ≥ Qn	2	16 ≥ Qn 200 ≥ Qn	

10-1-3 : للمدير العام الطلب من المعبي أو المستورد شطب أو إضافة أو تعديل أي معلومات على بطاقة البيان بالشكل الذي يحقق حماية أفضل للمستهلك أو لإزالة أي ليس.

11-1-3 : يتم التعبير عن الكمية الاسمية بالأرقام الصحيحة (مثلاً ١ كغ ، 2 كغ) أو العشرية (مثل: 0.5 كغ ، 1.5 كغ) ولا يجوز كتابتها على شكل عدد كسري (مثل 1 / 1 كغ، 2 / 1 كغ).

12-1-3 : يتم كتابة الكميات الاسمية التي تقل عن الواحد الصحيح بثلاث خانات عشرية كحد أقصى.

13-1-3 : في حال كتابة كمية المنتج على بطاقة البيان بدون ان تكون مسبوقة باية عبارات اخرى مثل الوزن الصافي او الحجم الصافي وما الى ذلك، فإن هذه الكمية تعتبر هي الكمية الاسمية الخاضعة للرقابة المترولوجية.

14-1-3 : في المنتجات الصلبة المحفوظة في سوائل فیتم ذكر الوزن المصنف بشكل واضح ودون لبس.

15-1-3 : في حال المنتجات المعبأة في أوبعة مضغوطة وتفرغ على شكل رذاذ، فتكون القيمة الاسمية للمنتج متساوية لكمية الطور السائل الموجود في العبوة.

16-1-3 : في حالة العبوات المعبأة مسبقاً التي تحتوي على عدد، معين من القطع أو المنتج المتتجانسة (مثال: 5 عبوات من ملح الطعام، أو 10 عبوات من السكر)، أو المنتجات غير المتتجانسة (مثال: عبوة كبيرة تحتوي على عبوات صغيرة من الملح والسكر والبهارات) والتي لا يجوز بيعها منفصلة عن غيرها، فيجب أن تبين بطاقة البيان عدد هذه القطع والكمية الاسمية لكل منها أو الكمية الاسمية للمنتج بشكل كامل على أن تبين بطاقة البيان ذلك بدون لبس.

17-1-3 : في حال المنتجات السائلة المعبأة في عبوات شفافة مدرجـة تبيـن قيمة الكمية الفعلية التي بداخـلها، ويستطيع المستهلك مشاهـدة المنتج بداخـلها في الظـروف الطـبيعـية، وذـات تدريـج ودقـة تابـيـ المتطلـبات الإلزـامـية، فيـجـوز عدم تـثـبـيتـ الكـمـيـةـ الاسـمـيـةـ عـلـىـ بـطـاقـةـ الـبـيـانـ.

2-3 : وحدات القياس

1-2-3 : يجب استخدام وحدات القياس القانونية ورموزها بشكل صحيح عند التعبير عن كمية المنتج في العبوة المعبأة مسبقاً

2-2-3 : يتم التعبير عن الكمية الاسمية بوحدة الكتلة وذلك للمنتجات الصلبة واللزجة والسانية والمنتجات المكونة من مزيج من المنتجات الصلبة والسائلة، والجزء الصلب في خليط من المنتجات الصلبة والسائلة.

يتم التعبير عن الكمية الاسمية للمواد السائلة بوحدة الحجم، وعند درجة حرارة مرجعية مقدارها 20°س

3-2-3 : يجوز بيع المنتجات السائلة بوحدة الكتلة أو المنتجات الصلبة بوحدة الحجم إذا كان ذلك هو العرف السائد في التجارة بشرط أن ذلك يحقق حماية أفضل للمستهلك.

4-2-3 : يجب أن يتم التعبير عن المحتوى الاسمي باستخدام وحدات ورموز اللائحة الدولي المبينة في

الجدول (1-2-3) أو خليط من هذه الوحدات حسب الحالة.

5-2-3 : يجب أن تراعى القواعد العامة لكتابه وحدات القياس وفق الموصفات والقواعد الفنية الخاصة بها، وبشكل خاص القواعد التالية:

- وجود فراغ واحد بين قيمة الكمية الاسمية ووحدة القياس.
- لا يجوز استخدام صيغة الجمع في حال استخدام رموز وحدات القياس، كما لا يجوز استخدام الحرف (s) بعد رمز وحدة القياس اللاتينية.

جدول (1-2-3)

وحدات القياس المستخدمة في العبوات المعبأة مسبقاً

رمز الوحدة المستخدمة	الكمية الاسمية (Q _n)	الكمية	
mL (ml)	مل	الحجم للموائل	Q _n < 1000 mL
L (l)	ل		1000 mL ≤ Q _n
cm ³	سم ³	الحجم للمواد الصلبة	Q _n ≤ 1000 cm ³ (l dm ³)
mL (ml)	مل		l dm ³ < Q _n < 1000 dm ³
dm ³	دم ³	الكتلة	1000 dm ³ ≤ Q _n
L (l)	ل		Q _n < 1 g
m ³	م ³	الكتلة	1 g ≤ Q _n < 1000 g
Mg	مغ		1000g ≤ Q _n
G	غ	الطول	Q _n < 1 mm
Kg	كغ		1 mm ≤ Q _n < 100 cm
μm	مكم	الطول	100 cm ≤ Q _n
Mm	مم		
Mm	مم	الطول	
Cm	سم		
M	م	الطول	

mm^2	م^2	المساحة
cm^2	سم^2	
dm^2	$\text{د}^2\text{م}$	
m^2	م^2	
بالأرقام الصحيحة فقط		العدد
لجميع القيم		

3-3 : متطلبات التحقق من كمية المنتج في العبوات المعبأة مسبقا

3-3-1: يجب أن تلبي العبوات المعبأة مسبقا المتطلبات المترولوجية التالية:

1. أن لا يزيد عدد العبوات الناقصة في دفعه التفتيش عن القيم المبينة في الجداول (1-3-3) و(2-3-3).

جدول (1-3-3) عدد العينات المطلوبة للفحص وحدود القبول والرفض و باستخدام طريقة الفحوصات الإل Africaine.

عدد العينات المطلوبة للفحص			المرحلة	العدد لكل مرحلة	عدد العينات في دفعه التفتيش
حد الرفض	حد القبول	عدد العينات الإجمالي			
3	1	20	المرحلة الأولى	20	أقل من 100
نقبل العينات المطابقة وترفض غير المطابقة	كامل الدفعه	بقية الدفعه	المرحلة الثانية		
3	1	30	المرحلة الأولى	30	500-100
5	4	60	المرحلة الثانية	30	
5	2	50	المرحلة الأولى	50	3200-501
7	6	100	المرحلة الثانية	50	
7	3	80	المرحلة الأولى	80	اكبر من 3201
9	8	160	المرحلة الثانية	80	-1

* في حال كانت عدد العينات غير المطابقة في المرحلة الأولى اكبر من حد القبول واقل من حد الرفض يتم اجراء المرحلة الثانية كما هو مبين في الجدول.

جدول (2-3-3) عدد العينات المطلوبة للشخص وحدود الرفض والقبول باستخدام طريقة الفحوصات الإل Africaine

عدد العينات المطلوبة للشخص		المرحلة	عدد العينات في دفعه التفتيش
حد القبول	حد الرفض		
2	1	20	اكبر من او تساوي (100) عبوة

2. أن لا تحتوي دفعه التفتيش على أي عبوة تكون فيها قيمة النقص أكبر من ضعف النقص المسموح به عد الكمية الاسمية للعبوة الواحدة ($T1 \times 2$) والمبينة في الجدول (3-3-3) و (3-3-4) و (3-3-5) و(3-3-6).

الجدول (3-3-3)

النقص المسموح به في العبوة الواحدة المعبأة بوحدة الوزن أو الحجم

النقص المسموح به عن الكمية الاسمية للعبوة الواحدة (T ₁)	نسبة مئوية من الكمية الاسمية Qn	الكمية الاسمية (Qn)
غ، مل	غ، مل	غ، مل
---	9	50 -0
4.5	---	100 -51
---	4,5	200 -101
9	---	300 – 201
---	3	500 - 301
15	---	1000 – 501
---	1.5	10000 – 1001
150	---	15000 – 10001
---	1	50000 – 15001
500	---	100000 - 50001
---	0.5	أكبر 100000

الجدول (4-3-3)

النقص المسموح به في العبوة الواحدة المعبأة بوحدة الطول

النقص المسموح به عن الكمية الاسمية للعبوة الواحدة (T1) (%)	الكمية الاسمية (%)
0	$Q_n \leq 5$
2	$Q_n > 5$

الجدول (5-3-3)

النقص المسموح به في العبوة الواحدة المعبأة بوحدة المساحة

النقص المسموح به عن الكمية الاسمية للعبوة الواحدة (T1) (%)	الكمية الاسمية (%)
3	جميع القيم

الجدول (6-3-3)

النقص المسموح به في العبوة الواحدة المعبأة بالعدد

النقص المسموح به عن الكمية الاسمية للعبوة الواحدة (T1) (%)	الكمية الاسمية (%)
0	$Q_n \leq 50$
1	$Q_n > 50$

3. يجب أن لا يقل معدل الكمية الفعلية في دفعه التفتيش عن الكمية الاسمية المثبتة على العبوة وفقاً لما هو مبين في الجداول (7-3-3) و (8-3-3).

الجدول (7-3-3)
معيار القبول والرفض لمعدل الكمية الفعلية للعبوات المفخوضة بالطريقة الإلإلفية

حد الرفض	حد القبول	عدد العينات المطلوبة للفحص	عدد العبوات في دفعه التفتيش
$\bar{x} < Q_n - 0.503s$	$\bar{x} \geq Q_n - 0.503s$	30	$n \leq 500$
$\bar{x} < Q_n - 0.379s$	$\bar{x} \geq Q_n - 0.379s$	50	$n > 500$

الجدول (8-3-3)
معيار القبول والرفض لمعدل الكمية الفعلية للعبوات المفخوضة بالطريقة الإلإلفية

حد الرفض	حد القبول	عدد العينات المطلوبة للفحص	عدد العبوات في دفعه التفتيش
$\bar{x} < Q_n - 0.640s$	$\bar{x} \geq Q_n - 0.640s$	20	$n \geq 100$

3-3-2: يتم إجراء الرقابة المترولوجية القانونية على الكميات الفعلية للعبوات المعبأة مسبقاً عن طريق:

- أخذ عينات من نهاية خط الإنتاج أو مكان التخزين أو مكان البيع.
- سجلات ضبط الجودة.

3-3-3: يتم إجراء الرقابة المترولوجية القانونية على الكميات الفعلية للعبوات المعبأة مسبقاً وفقاً للبرامج التالية:

- 1- بشكل مبرمج على المنتجات المصنعة او المعاية محليا او المستوردة، ويتم في هذه الحالة تقاضي الاجور المترولوجية المنصوص عليها في تعليمات الاجور المترولوجية سارية المفعول.
- 2- بناء على طلب صاحب العلاقة، ويتم في هذه الحالة تقاضي الاجور المترولوجية المنصوص عليها في تعليمات الاجور المترولوجية سارية المفعول.
- 3- استجابة للشكوى الواردة للهيئة، او خطط التقنيش المقاجي وتكون بدون اجر إلا في حالات ضبط مواد مختلفة، فيتم تحمل المصنع أو المعيين أو المستورد الاجور المترولوجية المنصوص عليها في تعليمات الاجور المترولوجية سارية المفعول.

3-3-4: يتم إجراء الفحوصات إما في موقع التقنيش أو عن طريقأخذ عينات وإرسالها لمختبرات الهيئة أو للمختبرات المعتمدة لدى الهيئة.

3-3-5: يتم تحديد الكمية الفعلية للمنتج مع مراعاة ما يلي:

1. في حالة تحديد حجم السائل الفعلي الذي تحتويه العبوة فيجب حساب حجم السائل عند درجة حرارة 20°C.
2. في حال المنتج المحفوظ في وسط سائل يراد التخلص منه، تكون الكمية الفعلية للمنتج عبارة عن كمية المنتج في العبوة المعيادة مسبقا بعد وصوله إلى حالة الاتزان في عملية تحضير المحلول وبعد تصفية الوسط السائل.
3. في حالة المنتجات المجمدة تكون الكمية الفعلية عبارة عن المنتج باستثناء مادة التغليف والثلج والجليد.
4. لا يعتبر غاز الحمامة أو الهواء جزء من الكمية الفعلية للمنتج.
5. عند حساب الحجم الفعلي باستخدام طريقة القياس الوزني gravimetric method وباستخدام أوزان ذات كثافة 8 غ/مل فإنه يمكن حساب الحجم الفعلي للمنتج بطريقة عملية باستخدام المعادلة التالية:

حيث: $V = \text{حجم العبوة}$ $m = \text{كتلة السائل}$ $\rho = \text{كتافة السائل}$	$V = 0.99985 \times \frac{m}{\rho - 0.0012}$
---	--

3-6 : يتم إجراء الرقابة على العبوات المعبأة مسبقاً بطريقتين:

- طريقة الفحوصات الإلإتلافية: وهي الطريقة المستخدمة بشكل عام إلا في حال أن الانحراف المعياري لعشرة (10) عبوات فارغة يساوي أو يفوق (20%) عشرون في المائة من النقص المسموح به عن الكمية الاسمية للعبوة الواحدة (T₁).
- طريقة الفحوصات الإلإتلافية: تستخدم هذه الطريقة عند عدم التمكن من إجراء الفحوصات بالطريقة الإلإتلافية.

3-7 : يتم تحديد حجم دفعه التقسيش على النحو التالي:

- في حال أخذ عينات من نهاية خط التعبئة، بحيث تكون دفعه التقسيش عبارة عن (10000) عشرة ألف عبوة، أما إذا قل عدد العبوات القصوى المنتجة خلال ساعة عن (10000) عشرة ألف فتكون دفعه التقسيش متساوية للعدد الأقصى للإنتاج خلال ساعة.
- لدفعات التقسيش التي يقل فيها عدد العبوات عن (100) مائة عبوة، فيجب إجراء الفحص بالطريقة الإلإتلافية على كامل الدفعه.

3-8 : يتم تحديد الوزن الفارغ للعبوة على النحو التالي:

- في حال أن الرقابة على المواد المعبأة مسبقاً يتم في موقع التعبئة فيتم أخذ (10) عشرة عبوات فارغة ويتم حساب المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لها.
- إذا كان الانحراف المعياري يقل عن (20%) عشرون في المائة من النقص المسموح به عن الكمية الاسمية للعبوة الواحدة (T₁) فيتم اعتماد هذه القيمة لجميع العبوات الفارغة في الدفعه، وخلافاً لذلك يجب حساب الوزن الفارغ لكل عبوة بذاتها بعد تفريغها من المنتج.

3-9 : يتم تحديد عدد العينات المطلوبة للفحص على النحو التالي:

- في حالة الفحوصات الإلإتلافية يكون عدد العينات حسب الجدول (1-3-3)
- في حالة الفحوصات الإلإتلافية يكون عدد العينات حسب الجدول (2-3-3)

3-10: يتم أخذ العينات بشكل عشوائي من كامل الدفعه.

3-11: يتم تحديد الكمية الفعلية لكل عينة وفقاً للملحق (1) أو استرشاداً بنفس المبادئ الموضحة به أو باية طريقة علمية مثبتة ومعتمدة.

3-12: يتم حساب عدد العبوات الناقصة وفقاً للقيم الموضحة في الجداول (3-3-3) و(4-3-4) و(5-3-5) و(6-3-6) وذلك بطرح النقص المسحوم به للعبوة من الكمية الاسمية، وتعتبر كل عينة تحتوي أقل من هذه القيمة عبوة ناقصة.

3-13: عند حساب النقص المسحوم به في العبوة والناتج من استخدام النسبة المئوية فأنه:

1- في حالة أن الكمية الاسمية أقل من أو تساوي 1000 فيتم تدوير القيم إلى الأعلى بمقدار 0.1 في حالة العبوات المعبأة بالوزن أو الحجم أو الطول أو المساحة، ويتم تقويب النتيجة للرقم الصحيح التالي في حالة العبوات المعبأة بالعدد.

2- في حالة أن الكمية الاسمية أكبر من 1000 فيتم تدوير القيم إلى الرقم الصحيح التالي.

3-14: يتم حساب عدد العبوات التي يزيد فيها النقص عن ضعف النقص المسحوم به في الجداول (3-3-3) و(4-3-4) و(5-3-5) و(6-3-6).

3-15: يحق إضافة قيمة تقريرية على قيمة النقص المسحوم بها في العبوة الواحدة نتيجة للظروف التالية:

1- المتغيرات التي تسببها الانحرافات التي لا يمكن تجنبها في قياس الكمية الفعلية والتي قد تحدث أثناء التعبئة.

2- المتغيرات التي تسببها الظروف الجوية أثناء النقل والتخزين والعرض للعبوات في الظروف المقبولة لحفظ هذه العبوات.

3- المتغيرات بسبب طبيعة المادة المعبأة أو العلبة.

3-16: يمكن قياس الكمية الفعلية مباشرة بواسطة آلات الوزن أو أدوات الحجم، أو بطريقة غير مباشرة كما في حالة السوائل عن طريق معرفة وزن وكثافة السائل. وبغض النظر عن الطريقة المستخدمة، فإن الخطأ الناتج في قياس الكمية الفعلية يجب أن لا يتجاوز 20% من النقص المسحوم به للعبوة.

١٧-٣-٣: أساس الرفض والقبول للدفعة وفقاً لعدد العيوب الناقصة:

١- باستخدام طريقة الفحص الإلتفافية:

- يجب أن يتم إجراء الفحص الإلتفافي بناء على مخطط أخذ العينات الثانية كما هو مبين في الجدول (٣-٣-١)، بحيث يتمأخذ عدد من العيوب من الدفعة مساوياً لعدد العيوب في العينة الأولى، كما هو مبين في الخطة:
 - إذا كان عدد العيوب الناقصة في العينة الأولى أقل من أو مساوياً لحد القبول الأول، فيتم اعتبار الدفعة مقبولة.
 - إذا كان عدد العيوب الناقصة في العينة الأولى أكبر من أو مساوياً لحد الرفض الأول، فيتم اعتبار الدفعة مرفوضة.
- إذا كانت عدد العيوب الناقصة في العينة الأولى يقع بين حد القبول الأول وحد الرفض الأول، فيتمأخذ عينات أخرى مساوياً لعدد العينات في العينة الثانية وفحصها وتحديد عدد العينات الناقصة في العينة الثانية.
 - يتم جمع العينات الناقصة في العينة الأولى بالإضافة للعينات الناقصة في العينة الثانية.
 - في حال إن مجموع العينات الناقصة أقل من أو مساوياً لحد القبول الثاني، فيتم اعتبار الدفعة مقبولة.
 - إذا كان مجموع العينات الناقصة أكبر من أو مساوياً لحد الرفض الثاني، فيتم اعتبار الدفعة مرفوضة.

٢- باستخدام طريقة الفحص الإلتفافية:

- يجب أن يتم إجراء الفحوصات الإلتفافية بناء على مخطط أخذ العينات الفردي المبين في الجدول (٢-٣-٣).
- إذا كان عدد العيوب الناقصة في العينة أقل من أو مساوياً لحد القبول، فيتم اعتبار الدفعة مقبولة.
- إذا كان عدد العيوب الناقصة في العينة أكبر من أو مساوياً لحد الرفض، فيتم اعتبار الدفعة مرفوضة.

١٨-٣-٣: أساس الرفض والقبول للدفعة وفقاً لمعدل الكمية الفعلية للعيوب في العيوب المفحوصة:

١- يتم حساب معدل للكمية الفعلية للعيوب باستخدام المعادلة التالية:

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^{i=n} x_i}{n}$$

2- يتم حساب الانحراف المعياري للكمية الفعلية باستخدام المعادلة التالية:

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{i=n} (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$

3- تكون الدفعة مقبولة إذا كان $\bar{x} > \left[Q_n - \frac{s}{\sqrt{n}} t_{(1-\alpha)} \right]$ حيث ان :

Q_n = الكمية الاسمية للعبوة

s = الانحراف المعياري

n = عدد العبوات المفحوصة

$t_{(1-\alpha)}$ = مستوى ثقة محسوب على أساس توزيع student باعتبار عدد درجات الحرية هو $n-1$.

كما يمكن تحديد قبول الدفعة من حيث مطابقة معدل الكمية الفعلية باستخدام الجداول (3-7) و(3-8) اعلاه

3-19: تتم الرقابة على العبوات المعبأة مسبقا ذات الكمية الإسمية المتغيرة بالطريقة نفسها المستخدمة للرقابة على العبوات ذات الكمية الإسمية الثابتة باستثناء فحص معدل الكمية الفعلية للعبوات المعبأة مسبقا.

3-20 : تتم الرقابة على العبوات المعبأة مسبقا المتراجدة في الأسواق بهدف التأكد من عدم تسرب عبوات معبأة مسبقا إلى الأسواق لا تلبي الاشتراط الإلزامية المنصوص عليها في هذه اللائحة والقرارات الصادرة بمحاجها والتشريعات ذات العلاقة .

3-21 : في حال الرقابة على العبوات المعبأة مسبقا المتوفرة في الأسواق، أو الرقابة على العبوات المستوردة التي يصعب أخذ عينات منها وفقا لمخطط أخذ العينات الأحادي أو الثنائي بسبب انخفاض عدد العبوات في الدفعة المستوردة، أو بسبب عدم إمكانية إجراء الفحوصات بطريقة غير إلقاء، أو

بسبب عدم توفر الإمكانية لإجراء الفحوصات بالسرعة المناسبة، فإنه يتمأخذ عينات بأدنى حد ممكن (ستة عينات عشوائية من كل صنف على سبيل المثال) وتعتبر الدفعه كاملة مخالفة في الحالات التالية:

- 1 إذا تم ضبط عبوة واحد أو أكثر يزيد فيها النقص عن ضعف النقص المسموح به.
- 2 إذا كانت العيوب لا تلبي المتطلبات الإلزامية لبطاقة البيان.
- 3 إذا ثبت أن معدل الكمية الفعلية في العيوب يقل عن الكمية الاسمية، وذلك بعد اخذ عينات موسعة بحيث لا تقل عن (20) عشرون عبوة.

22-3-3 : العيوب المضلة:

- 1 يجب أن تكون سعات العيوب المستخدمة بحيث تستوعب الكميات الفعلية بدون تشكيل فراغات تعينة غير فعالة، على أن لا تزيد هذه الفراغات بما هو محدد في اللوائح الفنية والمواصفات الخاصة بالمنتج في حال وجودها.
- 2 يجب أن يكون تصميم العيوب خالياً من أي تجاويف أو بروزات أو جيوب أو انتفاخات أو أي تصميم يؤدي إلى تضليل المستهلك بأن العبوة تحتوي على كمية أكبر من الكمية الفعلية لها، كما يجب عدم عرض العبوة بطريقة تبدو أنها تحتوي على كمية أكبر من الكمية الفعلية لها.
- 3 يجب أن لا تحتوي العبوة على أجزاء معينة بمواد تشغّل حيزاً من سعة العبوة بدون مبرر.

23-3 : فراغ التعينة:

يسمح بوجود فراغ في التعينة في الحالات التالية:

- 1 متطلبات الآلات المستخدمة في إغلاق محتويات العيوب المعبأة مسبقاً.
- 2 الترسب الذي لا يمكن تجنب حدوثه للمنتج عند النقل والتداول.
- 3 الحاجة لكي تتجز العيارات المعبأة مسبقاً وظيفة محددة لها (مثال: عيوب رقائق البطاطا الموجودة في عيوب متنوخة بالهواء)، حيث أن هذه الوظيفة ملزمة لطبيعة المنتج وتنصل بشكل واضح بالمستهلك.
- 4 متطلبات ضرورية لنقل وتداول وحفظ المنتج

24-3-3 : العبوات البخاخة

في حالة الرقابه على كمية المنتج في العبوات البخاخه (Aerosol) يتم الاستناد الى المواصفات والأدلة الدولية الخاصة بالرقابه على هذه المنتجات.

25-3 : أدوات القياس المستخدمة من قبل المفتشين للتحقق من الكميات الفعلية للعبوات المعبأة مسبقا

1. يزود المفتش بالمعدات والتسهيلات الكافية لمباشرة عمله بالدرجة المطلوبة من الدقة وبطريقة سريعة وكفؤة.
2. يجب أن تكون جميع أدوات القياس المستخدمة في التحقق معايرة أو متتحقق منها وتعمل بشكل سليم.
3. يجوز للمفتشين استخدام أدوات القياس المتوفرة لدى المعين أو المستورد إذا ثبت لدى المفتشين أن هذه الأدوات تفي بالغرض المطلوب.
4. تتم الرقابه على الكمية الفعلية للعبوات المعبأة مسبقاً إما مباشرة بواسطة أدوات قياس الطول أو الوزن أو الحجم أو بصورة غير مباشرة بالنسبة للسوائل بواسطة قياس الوزن والكتافة، بشرط أن الكثافة للسائل ثابتة للعبوات بدرجة كافية.
5. بغض النظر عن طريقة القياس المستخدمة أو الأدوات فإنه يجب أن لا يتجاوز الخطأ المترتب عند قياس الكمية الفعلية عن (20%) عشرون في المائة من الخطأ الأقصى المسموح به والمناظر للكمية الإسمية لهذه المادة المعبأة وبمستوى ثقة 95% لالرتب الممتد.

الباب الرابع : التزامات المزود

4-1 : يتلزم المزود بعدم طرح اية عبوات غير مطابقة لبنيود هذه اللائحة.

4-2 : يجب على كل مزود او مصنع أن يقدم للمفتش كل المعلومات التي يطلبها لتحديد مصدر البضاعة وأعدادها وكمياتها وخلافها من الأمور المتعلقة بتنفيذ أحكام هذه اللائحة بكل سهولة ويسر ودون مماطلة، كما أن عليه تقديم كل المساعدة الممكنة في أعمال النقل والمناولة للوصول إلى العينات المطلوبة لفحصها في الموقع أو في المختبرات التي تحدها الهيئة.

4-3: يجب ان تلبي ادوات القياس الارتووماتيكية وغير الارتووماتيكية ادوات التعبئة الحجمية والكتافة والأبعاد والحرارة وكل ما من شأنه ان يؤثر على دقة الكمية الفعلية للمنتج النهائي في العبوة المعبأة مسبقاً والمستخدمة

في الانتاج او التعبئة للعبوات المعبأة الاشتراطات التالية:

- 1- ضمان مطابقة ادوات القياس المستخدمة لدى الزود للمتطلبات واللوائح الالزامية الصادرة عن الهيئة.
- 2- في حال عدم وجود متطلبات زرقاء او لائحة فنية لاي من الادوات المستخدمة والتي تؤثر بشكل مباشر على صحة قراءات كميات المنتجات في العبوات فإن هذه الأداة يجب ان تحمل شهادة معايير من قبل مختبر معتمد حسب المعايير الدولية ISO/IEC 17025
- 3- يمنع استخدام اية اداة قياس تحمل علامة الرفض من قبل جهات التحقق المترولوجي ولا يسمح باستخدامها الا بعد اعادة ضبطها والتتحقق منها وفقا لما تنص عليه اللوائح الفنية الالزامية الخاصة بها.
- 4- يجب ان يتم حفظ جميع سجلات الصيانة وشهادات المعایير الدورية لهذه الأدوات لمدة لا تقل عن سنتين وتقدمها للجهات الرقابية عند الطلب.
- 5- يجب ان يحتفظ المصنوع بسجلات التحقق من كمية المنتج في العبوات المعبأة الخاصة بنظام ضبط الجودة الداخلي

الباب الخامس : علامة المطابقة لكمية المنتج في العبوات المعبأة مسبقا

- 1-5 : يعتبر الحصول على علامة المطابقة للعبوات المعبأة مسبقا اختياريا ويخصن للاجراءات المعتمدة من الهيئة وفقا لبرنامج خاص يتم اصداره ويسمى (برنامج المطابقة الاماراتي للعبوات المعبأة مسبقا)، ويتم الاعلان عن المطابقه من قبل المزود/المصنوع وفقا لمتطلبات البرنامج المشار اليه
- 5-2 : تعتبر الهيئة هي الجهة المسئولة عن اصدار اجراءات اصدار ووضع علامة المطابقة للعبوات المعبأة مسبقا
- 5-3 : لا يغطي الحصول على علامة المطابقة لاي منتج من الالتزام بمتطلبات هذه اللائحة واللوائح والقرارات والشروط ذات العلاقة ويحق للهيئة التتحقق من صحة مطابقة كمية المنتج في العبوات المعبأة مسبقا المطروحة في الاسواق وفقا لاحكام هذه اللائحة

الباب السادس: الأحكام العامة

- 6-1: يصدر المدير العام القرارات والإجراءات الخاصة لتنظيم تطبيق بنود هذه اللائحة
- 6-2: لا يتم السماح بطرح العيوب المعبأة مسبقاً المستوردة والمصنوع محلياً في أسواق الدولة إلا في حال مطابقتها لمتطلبات هذه اللائحة، وذلك وفقاً للإجراءات التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية.
- 6-3: يحق للهيئة سحب عينات من الأسواق لإجراء الفحوصات التي تراها مناسبة للتأكد من مطابقة العيوب المطروحة في الأسواق لمتطلبات هذا اللائحة.
- 6-4: عند ارتكاب أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة والقرارات والإجراءات الصادرة بموجبها ينخدع بحق مرتكبها أو المسئول عنها كافة التدابير والإجراءات والعقوبات المنصوص عليها في قانون إنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقييس الساري المفعول والأنظمة واللوائح الصادرة بموجبه، وذلك بحسب طبيعة المخالفة، وللمدير العام اتخاذ التدابير والإجراءات التي يراها مناسبة عند ضبط أي مخالفة للليلة دون وقوفها أو تكرارها مرة أخرى، وذلك دون أن يحق للأشخاص الذين انتخذت أي من الإجراءات بحقهم الرجوع على الهيئة باي عطل أو ضرر.
- 6-5: يحق للمزود لعيوب مخالفة، الطلب من الهيئة بإعادة تصويب أوضاع العيوب بشكل كامل بحيث يتم استبعاد جميع العيوب المخالفة والإبقاء على العيوب المطابقة، بشرط أن عملية إعادة ضبط العيوب لا تؤثر على جودة المنتج، ويحق للهيئة التأكد من ذلك بالطرق التي تراها مناسبة، ولا يحول ذلك من اتخاذ الإجراءات القانونية الأخرى بحقه.
- 6-6: يتم التصرف في العيوب المضبوطة وفقاً للإجراءات المتبعة في الهيئة.
- 6-7: تعتبر هذه اللائحة إلزامية لجميع المنتجات المباعة ضمن عيوب معبأة مسبقاً، ما لم يوجد لوائح فنية أو مواصفات معتمدة تنص على خلاف ذلك. ويجب أن تتحقق جميع العيوب المعبأة مسبقاً المتطلبات الواردة في هذه اللائحة وذلك في جميع مستويات التوزيع بما فيها نقاط التعبئة والاستيراد (المراسيم الجمركية والمعابر الحدودية) والتوزيع والبيع بالفرق والجملة وفي أي مكان تكون معروضة فيه للبيع أو مباعة .
- 6-8: يجب على جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذه اللائحة أن تقدم للهيئة والجهات المخولة كل المساعدة والمعلومات التي يطلوبها وال المتعلقة بتنفيذ أحكام هذه اللائحة بكل سهولة ويسر.
- 6-9: يتم استيفاء الرسوم المترولوجية المتررة استناداً للوائح الرسوم المترولوجية المعمول بها.

- ٦-١٠:** لا يحول هذا اللائحة دون الهيئة أو الجهات الرسمية الأخرى بإجراء فحوصات أخرى للتأكد من مطابقة هذه المنتجات للمطالبات الإلزامية المنصوص عليها في القواعد الفنية أو اللوائح الأخرى.
- ٦-١٢:** إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذه اللائحة، أو نشأ أي خلاف في تطبيقها فيرفع الأمر للمدير العام ليصدر القرار الذي يراه مناسباً بشأن تلك الحالة أو ذلك الخلاف.

الباب السابع : أحكام انتقالية

- ٧-١:** على جميع المصانع والموردين الالتزام بمطابقة بنود هذا اللائحة وذلك خلال مدة (٩٠) يوماً من نشرها في الجريدة الرسمية.
- ٧-٢:** يسمح بتداول العبوات غير المطابقة لبنود هذا اللائحة والتي تم تصنيعها او طرحها في الأسواق قبل سريان احكام هذا اللائحة وذلك لفترة انتقالية مدتها ستة أشهر، على ان لا تتعارض مع اللوائح والتشريعات الأخرى المعمول بها في الدولة قبل سريان احكام هذه اللائحة.

الباب الثامن: الإلغاءات

يلغى أي نص قائم في أي نظام آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه واحكام هذه اللائحة

الباب التاسع : النشر والسريان

ينشر هذا اللائحة في الجريدة الرسمية وي العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذ ما جاء في احكامها.

الملحق (١)

كيفية تحديد الوزن الفعلي للمنتجات المعبأة في الوسط السائل

- مادة م ١-١ عندما تحتوي العبوة المعبأة مسبقاً على مواد صلبة في الوسط السائل، يكون هناك ثلاثة خيارات:
- في حال وجود المادة الصلبة في وسط سائل من المقرر التخلص منه بعد الاستخدام (مثلاً الخيار في ماء الخل)، تكون الكمية الفعلية للمنتج عبارة عن المواد الصلبة فقط وتستثنى مادة التغليف والوسط.
 - في حال وجود المادة الصلبة في وسط سائل ليس من المقرر التخلص منه بعد الاستخدام (مثلاً: شراب مع زبيب، عصير الفواكه مع لب الثمار)، تكون الكمية الفعلية للمنتج عبارة عن المواد الصلبة والوسط السائل معاً.
 - في حال وجود المادة الصلبة في وسط سائل من الممكن التخلص منه أو الاحتفاظ به بعد الاستخدام (مثلاً: العصير المحلي مع الفواكه، السمك بالزيت)، في هذه الحالة لا يمكن تمييز فيما إذا كان الوسط السائل جزء من المنتج أم من مادة الغلاف، وفي هذه الحالة يجب أن توضح بطاقة البيان فيما إذا كان الوسط السائل "يتم التخلص منه بعد الاستخدام" أم لا، وفي هذه الحالة قد تكون كمية المادة الصلبة وكمية الوسط السائل مذكورة على بطاقة البيان. كما يجب أن تحديد بطاقة البيان كلاً من الوزن الصافي والوزن المصنفي.

طريقة تحديد الكمية الفعلية للمنتج المحفوظ في وسط سائل:

- يتمأخذ عينات من المنتجات الجاهزة للتسويق حسب إرشادات الصانع أو المعبي أو حسب الممارسات السائدة.
- يتم حفظ العبوات في درجة حرارة 20-24 من لمدة 12 ساعة أو حسب إرشادات الحفظ الموصى بها من قبل الصانع أو المعبي.
- يستخدم منخل أو عدة مناخل متساوية السطح بفتحات قطر مناسب لتصنيف المنتج من العبوات المعبأة مسبقاً.
- يتم تحديد وزن المنخل بواسطة ميزان ذو دقة تتناسب مع هذه اللائحة ومحقق منه. تفتح العبوة المعبأة مسبقاً ويُسكب المنتج ويوزع على سطح المنخل، ولكن يجب عدم رج
-

- المادة على النخل تحسباً من مرور مواد صلبة من خلال الفتحات.
- 6- يتم تabilيل النخل بزاوية مناسبة لتسهيل عملية التصفية.
 - 7- يقلب المنتج الصلب أو جزء منه (والذي يحتوي على حفر أو تجاويف متوجهة للأعلى) بواسطة اليد بحذر لتقويم الفتحات أو التجاريف الموجودة في المنتج من السائل.
 - 8- يتم الانتظار لمدة مناسبة (حوالى دقايقين) لحين تصفية المنتج من السائل.
 - 9- يعاد وزن المنخل والمحتويات ويتم حساب كمية المنتج المتبقى على سطحه.

مادة م-3 طريقة تحديد الكمية الفعلية للواكه والخضار المجمدة

- 1- يتم تحديد الوزن الكلي العبارة المعبأة مسبقاً وتغمر العبوة في الماء عند درجة حوالي 20 س (إذا لم تكون العبارة مغلقة بإحكام) وتوضع في حقيبة بلاستيكية ويزال منها أي هواء زائد ثم تفاصق مرة أخرى بإحكام).
- 2- يجب تجذير العبوات المعبأة مسبقاً أثناء الإذابة، وعندما يذوب جميع الثلاج، يتم إزالة العبارة من حوض الماء ومسحها للتجميف، ثم تفتح العبوات المعبأة مسبقاً بحذر وباقل تحريك ممكن.
- 3- يتم تحديد وزن المنخل المناسب للاستخدام.
- 4- يتم تabilيل النخل بزاوية مناسبة لتسهيل عملية التصفية.
- 5- يتم الانتظار لمدة مناسبة (حوالى دقايقين) لحين تصفية المنتج من الماء الذائب.
- 6- يعاد وزن المنخل والمحتويات ويتم حساب كمية المنتج المتبقى على سطحه.

مادة م-4 طريقة تحديد الكمية الفعلية لطعم البحر المزجج (طعم البحر المغطى بغشاء من الماء ثم مجده لحفظ جودته):

- 1- لا يعتبر الغشاء المجمد جزء من الكمية الفعلية للمنتج.
- 2- يزال المنتج من العبوات المعبأة مسبقاً ويوضع تحت بخار من الماء البارد حتى يزال غشاء الثلاج عنه، ثم يرج المنتج بحذر لكي لا يتلف.
- 3- يتم تحديد وزن المنخل المناسب للاستخدام.
- 4- يتم تabilيل النخل بزاوية مناسبة لتسهيل عملية التصفية.

- 5 يتم الانتظار لمدة مناسبة (حوالي دققتين) لحين تصفية المنتج من الماء الذائب.
- 6 يعاد وزن المنخل والمحنويات ويتم حساب كمية المنتج المتبقى على سطحه.

مادة م-1-5 طريقة تحديد الكمية الفعلية للأسماك واللحوم والدواجن المجمدة:

- 1- لا يغير الثلج أو الجليد جزء من الكمية الفعلية للمنتج.
- 2- يزال المنتج من العبوات المعبأة مسبقاً ويوضع في سلة متقبة كبيرة بشكل كاف لحمل العبوات المعبأة مسبقاً وبفتحات صغيرة بشكل كاف للحفاظ على المنتج.
- 3- يوضع المنتج في وعاء حوض الماء عند درجة حرارة حوالي 25 من ويتم إدخال الماء إلى الوعاء حتى يذوب الجليد والماء في المنتج.
- 4- يتم تحديد وزن المنخل المناسب للاستخدام.
- 5- يتم الانتظار لمدة مناسبة (حوالي دققتين) لحين تصفية المنتج من الماء الذائب.
- 6- يعاد وزن المنخل والمحنويات ويتم حساب كمية المنتج المتبقى على سطحه